

ZAŁĄCZNIK NR 7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot.1. Uszkodzony wlot rowu do kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej.



Fot.2. Uszkodzony wlot rowu do kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej. Widoczny prefabrykowany element betonowy z kratą stalową.



Fot.3. Widok rowu na wysokości działki nr 819 (ul. Niecała nr 16).



Fot.4. Widok rowu na wysokości działki nr 818 (ul. Niecała nr 14).



Fot.5. Widok rowu na wysokości działki nr 816 (ul. Niecała nr 10).



Fot.6. Widok rowu na wysokości działek nr 814 i 815 (ul. Niecała nr 6 i ul. Niecała 8).



Fot.7. Widok rowu na wysokości działki nr 810 (ul. Woj. Polskiego 33).



Fot.8. Widok rowu od strony ul. Woj. Polskiego