

GEOTERRA ul. I.Krasickiego 29/10, Dzierżoniów			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Otwór O-03						Zał.Nr: 5 Wiertnica: Sonda penetracyjna					
Rejon: Dz. ew. 1330/6 Miejscowość: Bielawa Gmina: Bielawa Województwo: dolnośląskie			Obiekt: Sięgacz Zlecniodawca: Passoprojekt Inżynieria Lądowa Wiercenie: GEOTERRA Nadzór geologiczny: mgr inż. Grzegorz Wyrwas			System wiercenia: Ręcznie								
						Rzędna: 295.30 m n.p.m.								
						Skala 1 : 50			Data wiercenia: 07-05-2016					
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	IL	ID	Grupa nośności Gi	Warstwa geotechniczna	
1	2	3	[m]		[m]									7
						Gleba, ciemnobrunatna	Gb	w	-		G4	-	-	
				0.45	Glina, ciemnożółta	G	pl		0.42	Ia				
				0.70	Glina, brunatna				0.33	Ib				
				1.25	Glina piaszczysta przewarstwiana Piaskiem gliniastym, brunatna	Gp//Pg	tpl		0.25	Ic				
				1.65	Glina piaszczysta ze Żwirem przewarstwiana Pospółką, brunatna	Gp+Ż//Po								
				2.40	Żwir, szaro-żółty	Ż	nw		zg	II				
				2.50										