







GEOTERRA ul. I.Krasickiego 29/10, Dzierżoniów			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Otwór D-01						Zał.Nr: 5							
Rejon: Dz. ew. 1330/6 Miejscowość: Bielawa Gmina: Bielawa Województwo: dolnośląskie			Obiekt: Sięgacz Zlecniodawca: Passoprojekt Inżynieria Lądowa Wiercenie: GEOTERRA Nadzór geologiczny: mgr inż. Grzegorz Wyrwas						System wiercenia: Ręcznie							
									Rzędna: 292.65 m n.p.m.							
									Skala 1 : 50			Data wiercenia: 07-05-2016				
Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	IL	ID	Grupa nośności Gi	Warstwa geotechniczna			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14		
	0.75	Nasyp		1.0	0.95	Nasyp (Glina próchnicza, kawałki cegieł, Namuł, gliniasty), ciemnobrunatny	N(GH,	kw. cg., n	mmg	pl	0.6	G4	N			
		Nasyp					Glina, ciemnożółta	G	w	pl			la			
		Czwartorzęd						Glina piaszczysta, szara						Gp	0.34	lb
		Czwartorzęd												Glina piaszczysta ze Żwirem, szara		
										Pospółka gliniasta, zielonkawo-szara				Pog		
			2.60													